

14 管理桌面

Winproladder 應用程式具備親和的 Windows 介面，針對工具列、專案視窗、狀態監頁及階梯視窗等皆有管理方法，使操作更簡便，畫面更整齊。

14.1 工具列之管理

執行功能列〔檢視〕→〔工具列〕→〔檔案〕，可以顯示檔案的工具列圖示，再執行一次即可不顯示檔案工具列：




執行功能列〔檢視〕→〔工具列〕→〔檢視〕，可以顯示檢視的工具列圖示，再執行一次即可不顯示檢視工具列：




執行功能列〔檢視〕→〔工具列〕→〔專案〕，可以顯示專案的工具列圖示，再執行一次即可不顯示專案工具列：



執行功能列〔檢視〕→〔工具列〕→〔元件盤〕，可以顯示元件盤的工具列圖示，再執行一次即可不顯示元件盤工具列：



游標點選檢視工具列下圖紅框部份拖拉出工具列範圍，則可將此工具列另開出一獨立檢視視窗，可點選右上角 X 圖示關閉視窗：




同樣拖拉工具列前頭部份，可以將所有顯示在工具列上的工具列重新排列：




14.2 專案視窗之管理

執行功能列〔檢視〕→〔專案管理〕，Winproladder 應用程式的左邊視窗會顯示〔專案視窗〕，如下圖，按右上角 X 圖示即可關閉此專案視窗：



同樣地，拖拉上圖紅色框部份，可以將專案視窗另外拖拉出成為獨立視窗，如下圖，按右上角 X 圖示即可關閉此專案視窗：



14.3 狀態監視頁之管理

執行功能列〔專案〕→〔監視頁〕點選已存在監視頁名稱“監視頁 1”；或於專案視窗中〔測試範例〕→〔元件狀態〕點選已存在監視頁名稱“監視頁 1”，即出現〔狀態監視〕視窗，所有已存在的監視名稱都列在視窗頁籤中，點選頁籤即可切換到所點選頁籤內容，點選右上角 X 圖示即可關閉〔狀態監視〕視窗。

註解	狀態	資料	註解	狀態	資料
[R0]	十六進制	0000H			
主單元一之N000	致能	OFF			
主單元一之N009	致能	OFF			

監視頁1 / StatusPage0 / 監視頁10

14.4 階梯視窗之管理

請參見 7.1.2 節〔階梯圖視窗之排列方式〕有詳細操作說明。