

WinProladderV3.20 功能變更說明

新增 FUN 指令

新增功能：新增以下之功能

1. 新增可選 FBs-2LC 機型。
2. 新增可選 B1z-32M/B1-32M/B1-40XY/B1-L2A2D/B1-4NTC 機型。

修改功能：修改以下之功能

- 1.修改 B1/B1z 機型可設定 HSC2 & HSC3(X8~X15)。
- 2.修改 B1 機型指令可輸入(OS:5.60)

F31.CRC16/F32.ADCNV/

F59.->7SG/

F60.->ASC/F61.->SEC/F62.->HMS/

F80.MUXI/F81.PLSO/F84.TDSP/ F86.TPCTL/

F94.ASCWR/

F147.MHSPO/F148.MPG/

F160.RW-FR/F161.WR-MP/F162.RD-MP/

F200.I->F/F201.F->I/F202.FADD/F203.FSUB/F204.FMUL/

F205.FDIV/F206.FCMP/F207.FZCMP/F208.SQR/F209.FSIN/

F210.FCOS/ F211.FTAN/F212.FNEG/F213.FABS/F214.FLN/

F215.FEXP/F216.FLOG/F217.FPOW/F218.FASIN/F219.FACOS/

F220.FATAN。

- 3.修改 B1z 機型指令可輸入(OS:5.10)

F23.DIV48/

F30.PID/F31.CRC16/F32.ADCNV/F33.LCNV/F34.MLC/

F55.B->G/F59.->7SG/

F60.->ASC/F61.->SEC/F62.->HMS/

F80.MUXI/F81.PLSO/F82.PWM/F83.SPD/F86.TPCTL/

F95.RAMP/F98.RAMP2/

F102.T->T/F103.BT_M/F104.T_SWO/F106.T_T_C/F108.T_SHF/F109.T_ROT/

F120.MAND/F121.MOR/F122.MXOR/F123.MXNR/F124.MINV/

F125.MCMP/F126.MBRD/F127.MBWR/F128.MBSHF/F129.MBROT/

F139.HSPWM/

F148.MPG/

F161.WR-MP/F162.RD-MP/

F190.STAT/

F200.I->F/F201.F->I/F202.FADD/F203.FSUB/F204.FMUL/
F205.FDIV/F206.FCMP/F207.FZCMP/F208.SQR/F209.FSIN/
F210.FCOS/ F211.FTAN/F212.FNEG/F213.FABS/F214.FLN/
F215.FEXP/F216.FLOG/F217.FPOW/F218.FASIN/F219.FACOS/
F220.FATAN。

錯誤更正：改正以下之錯誤

- 1.修正使用 USB Driver(3.4 版)時，無法與 PLC 連線之錯誤。
- 2.修正 PC 同時接 2 條 USB 線，後接之 USB 線無法正確選項之錯誤。
- 3.修正 B1z 在運轉中修改 I/O 組態後，flash 未重存之錯誤。
- 4.修正存在 1LC/2LC 模組時，無法正確計算位址之錯誤。
- 5.修正 F170~F175 指令並接中含空列時，存檔後再開檔，組圖顯示移列之錯誤。